

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Тверской государственный технический университет

Кафедра информатики и прикладной математики

**ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ
МАТЕМАТИКИ МАТЛАВ В МОДЕЛЯХ
КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ**

Методическое пособие к лабораторным работам для студентов специальности
280102 "Безопасность технологических процессов и производств"

Тверь 2010

УДК 681.3.06: 681.3(075.8)

ББК 32.973.202я7

Методическое пособие к лабораторным работам по курсу "Математические методы и модели в расчетах на ЭВМ" предназначены для студентов очной, заочной форм обучения и дополнительного профессионального образования.

Целью пособия является обучение студентов решению задач статистического управления технологическими процессами на их математических моделях. Обработка результатов моделирования проводится с помощью интерактивной системы компьютерной математики и моделирования MATLAB с пакетом расширения Statistics Toolbox (Statistical Process Control).

Пособие содержит функции контроля качества процессов, необходимые при разработки информационного инструментария оценки качества и стабильности технологического процесса, которые являются базовыми условиями обеспечения его безопасности.

Рассмотрено и рекомендовано к изданию на заседании кафедры информатики и прикладной математики (протокол № 3 от 22 марта 2010 г.).

© Тверской государственный
технический университет, 2010
© Шматов Г.П., 2010

Предисловие

Одним из базовых принципов управления безопасностью технологических процессов является принятие решений, основанных на фактах. Во многом это связано с тем, что большинство производственно-технологических закономерностей имеют статистическую природу. Любой измеренный параметр может быть объектом статистического анализа состояния производственного процесса и оборудования. При выборе объекта анализа следует искать параметры, оказывающие наибольшее воздействие на организм работника и обладающие значительной изменчивостью.

В пособии приводится описание функций интерактивной системы компьютерной математики и моделирования MATLAB с пакетом расширения Statistics Toolbox (Statistical Process Control), используемых в лабораторных работах студентов специальности 280102.

Применение системы MATLAB в учебном процессе определяется следующими факторами: созданием гибких моделей технологического процесса и инструментария его анализа, повышением интенсивности учебного процесса, стремлением исключения из учебного процесса рутинных операций, отсутствием у студента времени на разработку сложных компьютерных программ, требованиями многовариантного пересчета задач при изменении параметров процесса.

В пособии описываются следующие функции:

NORMRND – функция генерации псевдослучайных чисел по нормальному закону (модель значений параметра технологического процесса).

HISTFIT – гистограмма по негруппированным экспериментальным данным с наложенной на нее кривой (графиком) функции плотности распределения вероятностей нормального закона.

CAPAPLOT – график воспроизводимости процесса.

NORMSPECS – график плотности распределения вероятностей нормального закона с границами допусков параметра.

CAPABLE – расчет индексов воспроизводимости процесса C_p , C_{pk} .

XBARPLOT – контрольная карта средних арифметических значений (\bar{x} -карта)

SCHART – контрольная карта средних квадратических отклонений (s -карта).

EWMAPLOT – контрольная карта экспоненциально взвешенного скользящего среднего (EWMA-карта).

Изначально предполагается, что студент имеет первоначальные навыки работы на персональном компьютере, знаком с файловой системой, имеет опыт работы с ОС Windows и приложением MATLAB, знаком с высшей математикой в объеме вузовского курса.

Функция NORMRND

Синтаксис

```
data = normrnd(MU, SIGMA)
data = normrnd(MU, SIGMA, m)
data = normrnd(MU, SIGMA, m, n)
```

Описание

`data = normrnd(MU, SIGMA)` – функция предназначена для генерации псевдослучайного числа по нормальному закону для каждой пары параметров **MU** (математического ожидания) и **SIGMA** (среднего квадратического отклонения). Размерность векторов или матриц параметров **MU** и **SIGMA** должна быть одинаковой. Скалярный параметр увеличивается до размера остальных входных аргументов. Размерность матрицы **data** равна размерности входных параметров.

`data = normrnd(MU, SIGMA, m)` – позволяет получить вектор псевдослучайных чисел на m элементов, распределенных по нормальному закону для параметров **MU** и **SIGMA**, где m – вектор размерностью 1×2 , определяющий размерность матрицы **data**.

`data = normrnd(MU, SIGMA, m, n)` – позволяет получить матрицу псевдослучайных чисел с размерностью $m \times n$ элементов, распределенных по нормальному закону для параметров **MU**, **SIGMA**.

Примеры использования функции генерации псевдослучайных чисел

*Генерация одного числа, соответствующего заданной паре значений параметров **MU**, **SIGMA***

```
MU = 0;
SIGMA = 1;
data = normrnd(MU, SIGMA)

data =
    -0.2953
```

```
MU = [0 1 2 3];
SIGMA = [1 2 3 4];
data = normrnd(MU, SIGMA)

data =
    1.4561    2.8025    0.6664    3.3873
```

Генерация вектора псевдослучайных чисел с размерностью 1×5

```
MU = 0;
SIGMA = 1;
m = [1 5];
R = normrnd(MU, SIGMA, m)
```

```
R =  
-0.0228    0.1106    0.8128   -1.0091   -1.0046
```

Второй вариант генерации вектора с размерностью 1×5

```
MU = 0;  
SIGMA = 1;  
m = 1; n = 5;  
R = normrnd(MU, SIGMA, m, n)
```

```
R =  
0.2830    0.2898   -0.2473   -0.2189    0.8987
```

Генерация матрицы псевдослучайных чисел с размерностью 4×4

```
MU = 0;  
SIGMA = 1;  
m = [4 4];  
data = normrnd(MU, SIGMA, m)
```

```
data =  
-0.6422    1.5489   -0.5539   -2.5996  
-0.1804   -0.0442    0.9324    0.7801  
0.7179   -0.0297   -1.3158    0.6029  
0.3014   -0.3821   -0.3015    0.9428
```

Другой вариант генерации матрицы с размерностью 4×4

```
MU = 0;  
SIGMA = 1;  
m = 4;  
n = 4;  
data = normrnd(MU, SIGMA, m, n)
```

```
data =  
-1.0239   -1.7813    0.1668   -0.0986  
-0.0678   -0.6604   -1.7052    0.1764  
0.0818    1.3514    0.2765   -1.8379  
-1.7670    2.1364    0.3945   -1.5023
```

Функция HISTFIT

Синтаксис

```
histfit(data)  
histfit(data, nbins)  
h = histfit(data, nbins)
```

Описание

`histfit(data, nbins)` - функция позволяет построить гистограмму с наложенной функцией плотности вероятности нормального закона по выборке `data` с числом интервалов `nbins`. Выборка `data` должна быть задана как вектор

негруппированных значений. Группировка выборки **data** выполняется по интервалам равной длины. Если параметр **nbins** не задан, он принимается равным ближайшему целому из корня квадратного числа элементов выборке **data**.


h = histfit(data,nbins) - в качестве выходного параметра выступает вектор указателей на элементы графика. Первый элемент вектора **h(1)** является указателем на гистограмму, **h(2)** – указатель на кривую плотности вероятности нормального закона.

Пример 1

Построить гистограмму с наложенным графиком функции плотности распределения вероятностей для нормального закона. Число интервалов группирования определяется по умолчанию как ближайшее целое к корню квадратному из объема выборки.

```
data= normrnd(0,1,100,1);
```

```
histfit(data)
```



Пример 2

Построить графики зависимости одинаковых параметров генерируемой выборки от ее объема.

```
data = normrnd(0,1,25,1);
```

```
subplot(2,2,1)
```

```
histfit(data)
```

```
data = normrnd(0,1,49,1);
```

```
subplot(2,2,2)
```

```
histfit(data)
```

```
data = normrnd(0,1,81,1);
```


```
subplot(2,2,3)
```

```
histfit(data)
```

```
data = normrnd(0,1,144,1);
```

```
subplot(2,2,4)
```

```
histfit(data)
```



Функция CAPAPLOT

Синтаксис

```
p = capaplot(data,specs)
[p,h] = capaplot(data,specs)
```

Описание

`p = capaplot(data,specs)` – позволяет построить график функции плотности нормального закона по точечным оценкам математического ожидания и среднего квадратического отклонения выборки `data` с наложенными границами допусков параметра `specs`. Выборка входных значений `data` должна быть представлена как вектор. Предполагается, что выборка `data` не противоречит нормальному закону. Выходной параметр `p` является вероятностью попадания значения случайной величины в границы допусков `specs`. Границы допусков задаются в виде двухэлементного вектора: `specs(1)` – нижняя граница допуска, `specs(2)` – верхняя граница допуска. Вероятность попадания значений параметра технологического процесса на графике представляется закрашенной областью между границами допусков `specs`, осью абсцисс и кривой функции плотности распределения вероятности нормального закона.


`[p,h] = capaplot(data,specs)` – функция, кроме величины `p`, возвращает массив указателей на элементы графика воспроизводимости `h`.

Пример 3

Несмещенный технологический процесс с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. Нижняя и верхняя границы допусков равны $LSL = -2$; $USL = 2$.

```
data = normrnd(0,1,50,1);
p = capaplot(data,[-2 2])
```

```
p =
    0.9698
```




Пример 4

Смещенный технологический процесс с единичным математическим ожиданием и единичной дисперсией. Нижняя и верхняя границы допусков равны $LSL = -2$; $USL = 2$.

```
data = normrnd(1,1,50,1);  
p = capplot(data, [-2 2])
```

```
p =  
0.8939
```



Функция NORMSPEC

Синтаксис

```
p = normspec(specs,mu,sigma)  
[p,h] = normspec(specs,mu,sigma)
```

Описание

`p = normspec(specs,mu,sigma)` – функция предназначена для построения графика плотности распределения вероятностей нормального закона с заданными параметрами: математическим ожиданием μ , средним квадратическим отклонением σ и границами допусков параметра \mathbf{specs} . Границы допусков определяются как вектор с двумя элементами: $\mathbf{specs}(1)$ – нижняя граница допуска, $\mathbf{specs}(2)$ – верхняя граница допуска. Выходной параметр p – вероятность попадания значения параметра технологического процесса в границы допусков \mathbf{specs} . Если допуск на параметр является односторонним, то отсутствующая граница допуска задается как бесконечное значение. При одностороннем ограничении слева правая граница задается как Inf , т.е. $\mathbf{specs}(1) = A$, $\mathbf{specs}(2) = Inf$, или $\mathbf{specs} = [A \ Inf]$, где A – нижняя граница допуска. При одностороннем ограничении справа левая граница задается как $-Inf$, т.е. $\mathbf{specs}(1) = -Inf$, $\mathbf{specs}(2) = B$, или $\mathbf{specs} = [-Inf \ B]$, где B – верхняя граница допуска.


`[p,h] = normspec(specs,mu,sigma)` – в этом варианте синтаксиса, кроме вероятности попадания значения параметра технологического процесса в границы допусков `p`, возвращается вектор указателей элементов графика `h`.

Пример 5

Построить график плотности распределения вероятностей несмещенного нормального технологического процесса с двусторонними границами допусков на параметр и единичной дисперсией.

```
mu = 0;  
sigma = 1;  
specs = [-2 2];  
p = normspec(specs,mu,...  
sigma)
```

```
p =  
0.9545
```




Пример 6

Построить график плотности распределения вероятностей смещенного нормального технологического процесса с двусторонними границами допусков на параметр и единичной дисперсией.

```
mu = 1;  
sigma = 1;  
specs = [-2 2];  
p = normspec(specs,mu,sigma)
```

```
p =  
0.8399
```




Пример 7

Построить график плотности распределения вероятностей несмещенного нормального технологического процесса с односторонними границами допусков на параметр и единичной дисперсией.


```
mu = 0;  
sigma = 1;  
specs = [-2 Inf];  
p = normspec(specs, mu, ...  
sigma)
```

```
p =  
    0.9772
```



```
specs = [-Inf 2];  
p = normspec(specs, mu, sigma)
```

```
p =  
    0.9772
```



Функция CAPABLE

Синтаксис

```
p = capable(data, specs)  
[p, Cp, Cpk] = capable(data, specs)
```

Описание

$p = \text{capable}(\text{data}, \text{specs})$ – функция позволяет рассчитать вероятность p выхода значений технологического процесса выборки data за границы допусков specs . Выборка data задается как вектор. Границы допусков представляются в виде двухэлементного вектора: $\text{specs}(1)$ – нижняя граница допуска, $\text{specs}(2)$ – верхняя граница допуска.

Исходными предположениями при расчете p являются:

1) непротиворечие выборки data нормальному закону с постоянными математическим ожиданием и дисперсией;

2) статистическая независимость результатов измерений в выборке.

$[p, Cp, Cpk] = \text{capable}(\text{data}, \text{specs})$ – позволяет рассчитать вероятность p выхода значений выборки data за границы допусков specs , индексы воспроизводимости процесса Cp, Cpk .

Индекс Cp (индекс потенциальной пригодности) представляет собой отношение разностей верхней USL и нижней LSL границ поля допуска к произведению $6 \cdot \sigma$, где σ – точечная оценка среднего квадратического отклонения выборки:

$$Cp = \frac{USL - LSL}{6\sigma}.$$

Для центрированного технологического процесса (выборочное среднее совпадает с номинальным значением параметра технологического процесса) значение $Cp = 1$ соответствует отношению числа дефектов к числу изделий, равному $1/1000$. Согласно положениям метода "шесть сигма" долю дефектов необходимо снижать до величин $1/100\,000$ и менее. Величина доли дефектов $1/1000000$ соответствует значению $Cp = 1.6$. Таким образом, уменьшение величины коэффициента Cp соответствует улучшению качества технологического процесса по уровню дефектности при центрированном технологическом процессе.

Индекс Cpk (индекс смещенности технологического процесса) рассчитывается по формуле

$$Cpk = \min \left[\frac{USL - \mu}{3\sigma}, \frac{\mu - LSL}{3\sigma} \right],$$

где μ – среднее арифметическое выборки data .

Из приведенной выше формулы следует, что индекс воспроизводимости Cpk является отношением минимальной разности среднего арифметического выборки data и верхней или нижней границы поля допуска параметра к трем точечным оценкам среднего квадратического отклонения. Индекс $Cpk = 1$ для центрированного технологического процесса при $Cp = 1$.

Пример 8

Рассчитать вероятность дефектных значений технологического процесса при границах допуска $\text{specs} = [-2 \ 2]$.

$\text{data} = \text{normrnd}(0, 1, 100, 1);$

```
specs = [-2 2];
p = capable(data,specs)
```

```
p =
    0.0368
```

Пример 9

Рассчитать вероятность дефектных значений и индексов воспроизводимости C_p , C_{pk} технологического процесса при границах допуска $specs = [-2 2]$.

```
data = normrnd(0,1,100,1);
specs = [-2 2];
[p,Cp,Cpk] = capable(data,specs)
```

```
p = 0.0392
Cp = 0.6873
Cpk = 0.6816
```

Пример 10

Рассчитать вероятность дефектов и индексов воспроизводимости процесса C_p , C_{pk} центрированного процесса с границами рассеяния параметра $(\mu \pm 3\sigma)$ совпадающими с границами допусков.


```
data = normrnd(0,1,100,1);
specs = [-3 3];
[p,Cp,Cpk] = capable(data,specs)
```

```
p = 0.0034
Cp = 0.9833
Cpk = 0.9419
```

Пример 11

Представить графическое решение примера 10.

```
capaplot(data,specs)
H = line([0 0],[0 0.5])
set(H,'LineWidth',3,
'Color','k')
H1=line([specs(1) specs(1)],...
[0 0.5])
set(H1,'Color','m')
text(specs(1) + 0.1,0.4,'LSL');
H2=line([specs(2) specs(2)],...
[0 0.5])
set(H2,'Color','m')
text(specs(2) + 0.1,...
0.4,'USL');
grid on
```



Пример 12


Изменить условия примера 10. Параметр технологического процесса смещен вправо с границами рассеяния параметра, совпадающими с границами допусков. Номинальное значение параметра равно нулю.

```
data=normrnd(1.5,1,100,1);          p = 0.0413
specs=[-3 3];                      Cp = 1.0054
[p,Cp,Cpk] = capable(data,specs)    Cpk = 0.5787
```

Пример 13

Представить графическое решение примера 12.

```
data = normrnd(1.5,1,100,1)
specs = [-3 3];
capaplot(data,specs)
H = line([0 0],[0 0.4]);
set(H,'LineWidth',3,...
Color','k')
H0 = line([mean(data)
mean(data)], [0 0.4]);
set(H0,'LineWidth',3,...
'Color','b')
H1=line([specs(1) specs(1)],...
[0 0.4]);
set(H1,'Color','m')
text(specs(1) + 0.1,0.4,'LSL');
H2=line([specs(2) specs(2)],...
[0 0.4]);
set(H2,'Color','m')
text(specs(2) + 0.1, 0.4,'USL');
grid on
```



Функция XBARPLOT

Синтаксис

```
xbarplot(DATA)
xbarplot(DATA,conf)
xbarplot(DATA,conf,specs,'sigmaest')
[outlier,h] = xbarplot(DATA,conf,specs)
```

Описание

`xbarplot(DATA)` – функция позволяет получить контрольную x-карту средних арифметических значений (\bar{X}) для выборки `DATA`. Размерность матрицы `DATA` равна $n \times m$, где n – количество выборок (строк `DATA`), m – объем выборки (число столбцов `DATA`). Последовательность выборок должна соответствовать порядку сбора исходных данных. На графике контрольной

х-карты отображаются выборочные средние значения $\bar{X}_i, i = 1 \dots n$, центральная линия, соответствующая общему среднему арифметическому $\bar{\bar{X}}$, верхняя UCL и нижняя LCL контрольные границы.

Общее среднее арифметическое рассчитывается по формуле

$$\bar{\bar{X}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \bar{X}_i .$$

Верхняя и нижняя контрольные границы определяются как

$$UCL = \bar{\bar{X}} + 3\sigma_{\bar{X}}, LCL = \bar{\bar{X}} - 3\sigma_{\bar{X}},$$

где $\sigma_{\bar{X}}$ – среднее квадратическое отклонение $\bar{\bar{X}}$.

Если технологический процесс является управляемым, то при 1000 выборок количество точек, вышедших за контрольные пределы не должно превышать трех в случайном порядке. Таким образом, при малом количестве выборок выход выборочного среднего арифметического \bar{X}_i за контрольные границы означает потерю процессом статистической управляемости.

xbarplot(DATA, conf) – функция предназначена для построения \bar{X} контрольной х-карты для выборки **DATA** с заданной доверительной вероятностью **conf** для верхней и нижней контрольных границ. По умолчанию значение **conf** принимается равным 0.9973. Величина **conf** = 0.9973 соответствует интервалу $\pm 3\sigma_{\bar{X}}$ средних квадратических отклонений общего среднего.

Для расчета доверительной вероятности **conf** соответствующей $\pm k\sigma_{\bar{X}}$ используется выражение $1 - 2 * (1 - \text{normcdf}(k))$.

Например, для **k** = 2 значение **conf** = 0.9545

xbarplot(DATA, conf, specs) – функция предназначена для получения контрольной х-карты средних арифметических значений с заданной доверительной вероятностью расположения контрольных границ **conf** и границами допусков на параметр технологического процесса **specs**. Границы допусков определяются как вектор с двумя элементами: **specs(1)** – нижняя граница допуска, **specs(2)** – верхняя граница допуска.

xbarplot(DATA, conf, specs, 'sigmaest') – позволяет получить \bar{X} контрольную х-карту с заданной доверительной вероятностью **conf**. Строковый параметр **'sigmaest'** служит для определения способа расчета точечной оценки стандартного отклонения общего среднего. Возможны следующие способы расчета $\sigma_{\bar{X}}$:

| Значение 'sigmaest' | Способ расчета точечной оценки стандартного отклонения |
|----------------------------|---|
| 'range', 'r' | Для расчета точечной оценки $\sigma_{\bar{X}}$ используется средний выборочный размах. Применяется для объема выборки не более 25 элементов |
| 'variance', 'v' | Точечная оценка $\sigma_{\bar{X}}$ принимается равной корню квадратному из дисперсии, рассчитанной по всем выборкам |
| 's' | Точечная оценка $\sigma_{\bar{X}}$ принимается равной среднему арифметическому средних квадратических отклонений выборок |

`[outlier,h] = xbarplot(DATA,conf,specs)` – ВЫХОДНЫМИ параметрами функции являются: `outlier` – вектор номеров выборок (строк матрицы `DATA`), средние арифметические значения которых вышли за контрольные границы, `h` – вектор указателей на объекты графика контрольной х-карты.

Пример 14


Построить контрольную х-карту для технологического процесса `DATA`.

```
DATA = normrnd(0,1,20,4)
```

```
xbarplot(DATA)
```

```
DATA =
```

| | | | |
|---------|---------|---------|---------|
| -0.5936 | 1.5233 | -0.9382 | 0.1685 |
| 0.4364 | 1.7985 | 1.6742 | -0.3012 |
| -0.5044 | -0.1169 | 0.1250 | -0.6987 |
| 0.1021 | -0.3202 | 0.5301 | 0.8328 |
| 1.1963 | 0.8175 | -0.9521 | -0.6946 |
| 0.1203 | 0.4902 | 0.8540 | -0.4619 |
| -1.0368 | 0.7653 | 0.3891 | 0.8836 |
| -0.8571 | 0.7783 | -1.1560 | 0.4359 |
| -0.1699 | -1.4803 | 0.0397 | 0.8967 |
| -0.1917 | 0.5404 | -0.4506 | 0.5047 |
| -0.8658 | -0.0915 | 0.1092 | -0.4009 |
| 0.1807 | -0.7603 | -0.2506 | -0.5138 |
| 1.2665 | -0.6936 | -0.1899 | 0.7964 |
| -0.2512 | 1.2815 | -1.0329 | -0.6712 |
| -0.2046 | -0.8097 | -0.3233 | 1.1867 |
| -2.2015 | -1.2368 | 0.7665 | 0.7907 |
| -0.7745 | 0.2147 | 1.7447 | 0.2877 |
| -1.3933 | 2.0108 | -1.1605 | 0.0032 |
| -0.3862 | 0.0256 | 2.3774 | 0.3656 |
| 0.5256 | 0.3083 | 1.5261 | 3.5267 |



Пример 15

Построить контрольную х-карту с контрольными границами, равными $\pm 2.5\sigma_{\bar{x}}$.

```
DATA = normrnd(0,1,20,4);
```


```
k = 2.5;
```

```
conf = 1-2*(1-normcdf(k))
```

```
conf =
```

```
0.9876
```

```
xbarplot(DATA,conf)
```




Пример 16

Построить контрольную \bar{x} -карту технологического процесса с контрольными границами, равными $\pm 2\sigma_{\bar{x}}$, и границами допусков технологического параметра -1; 1.

```
DATA = normrnd(0,1,20,4);  
k = 2;  
conf = 1-2*(1-normcdf(k));  
specs = [-1 1];
```

```
xbarplot(DATA, conf, specs)
```




Пример 17

Построить контрольную \bar{x} -карту технологического процесса с контрольными границами, равными $\pm 2\sigma_{\bar{x}}$. Для расчета точечной оценки стандартного отклонения $\sigma_{\bar{x}}$ используется средний выборочный размах.

```
DATA=normrnd(0,1,20,4);  
k=2;  
conf = 1-2*(1-normcdf(k));  
specs=[-1 1];  
sigmaest='range';
```

```
xbarplot(DATA, conf, specs, ...  
sigmaest)
```




Следует отметить, в этом варианте синтаксиса функции **xbarplot** не предусмотрено построение границ допусков на технологический параметр. Согласно тексту файла *xbarplot.m* границы допусков будут построены только при трех входных параметрах.

Пример 18

Построить контрольную \bar{x} -карту с контрольными границами, равными $\pm 1,5\sigma_{\bar{x}}$, и границами допусков технологического параметра в интервале $-1; 1$. В качестве выходных параметров выступают вектор номеров выборок, вышедших за контрольные границы – **outlier**, и вектор указателей объектов графика – **h**.

```
DATA=normrnd(0,1,20,4);    [outlier,h] = xbarplot(DATA,conf,specs)
k=1.5;
conf =1-2*(1-normcdf(k));
specs=[-1 1];
```

```
outlier =
     7
     8
    12
    17
h =
171.0111
172.0106
173.0106
174.0106
175.0106
176.0106
186.0106
187.0106
```



Функция SCHART

Синтаксис

```
schart(DATA,conf)
schart(DATA,conf,specs)
[outliers,h] = schart(DATA,conf,specs)
```

Описание

schart(DATA,conf) – функция позволяет получить контрольную карту средних квадратических отклонений выборочных значений **DATA**. Размерность матрицы **DATA** равна $n \times m$, где n – количество выборок (строк **DATA**), m – объем выборки (число столбцов **DATA**). Последовательность выборок должна соответствовать порядку сбора исходных данных. На графике контрольной карты отображаются выборочные средние квадратические отклонения ($s_i, i = 1:n$), центральная линия (\bar{s}), верхняя **UCL** и нижняя **LCL** контрольные границы.

Среднее арифметическое выборочных средних квадратических отклонений рассчитывается по формуле

$$\bar{s} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n s_i .$$

Верхняя и нижняя контрольные границы рассчитываются по формулам:

$$UCL = \bar{s} + 3\sigma_s, \quad LCL = \bar{s} - 3\sigma_s,$$

где σ_s – среднее квадратическое отклонение \bar{s} .

Если технологический процесс является статистически управляемым, то при 1000 выборок количество точек, вышедших за контрольные пределы не должно превышать трех в случайном порядке. Таким образом, при малом количестве выборок выход выборочного среднего квадратического отклонения за контрольные границы означает потерю процессом статистической управляемости. Параметр **conf** – доверительная вероятность для верхней и нижней контрольных границ. По умолчанию значение **conf** принимается равным 0,9973. Величина **conf** = 0,9973 соответствует интервалу $\pm 3\sigma_s$.

Для расчета доверительной вероятности **conf** соответствующей $\pm k\sigma_s$ используется выражение $1 - 2 * (1 - \text{normcdf}(k))$.

Например, для $k = 2$ значение **conf** = 0.9545

schart(DATA, conf, specs) – функция предназначена для построения контрольной карты с заданной доверительной вероятностью расположения контрольных границ **conf** и границами допусков **specs**. Границы допусков определяются как вектор с двумя элементами: **specs(1)** – нижняя граница допуска, **specs(2)** – верхняя граница допуска.

[outliers, h] = schart(DATA, conf, specs) выходными параметрами функции являются: **outlier** – вектор номеров выборок (строк матрицы **DATA**), среднее квадратические отклонения которых вышли за контрольные границы, **h** – вектор указателей на объекты графика контрольной карты.

Пример 19


Используя функцию **schart** построить s-карту процесса **DATA**.

```
DATA = normrnd(0,1,20,5)
```

```
schart(DATA)
```

DATA =

| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.5377 | 0.6715 | -0.1022 | -1.0891 | 1.4193 |
| 1.8339 | -1.2075 | -0.2414 | 0.0326 | 0.2916 |
| -2.2588 | 0.7172 | 0.3192 | 0.5525 | 0.1978 |
| 0.8622 | 1.6302 | 0.3129 | 1.1006 | 1.5877 |
| 0.3188 | 0.4889 | -0.8649 | 1.5442 | -0.8045 |
| -1.3077 | 1.0347 | -0.0301 | 0.0859 | 0.6966 |
| -0.4336 | 0.7269 | -0.1649 | -1.4916 | 0.8351 |
| 0.3426 | -0.3034 | 0.6277 | -0.7423 | -0.2437 |
| 3.5784 | 0.2939 | 1.0933 | -1.0616 | 0.2157 |
| 2.7694 | -0.7873 | 1.1093 | 2.3505 | -1.1658 |
| -1.3499 | 0.8884 | -0.8637 | -0.6156 | -1.1480 |
| 3.0349 | -1.1471 | 0.0774 | 0.7481 | 0.1049 |
| 0.7254 | -1.0689 | -1.2141 | -0.1924 | 0.7223 |
| -0.0631 | -0.8095 | -1.1135 | 0.8886 | 2.5855 |
| 0.7147 | -2.9443 | -0.0068 | -0.7648 | -0.6669 |
| -0.2050 | 1.4384 | 1.5326 | -1.4023 | 0.1873 |
| -0.1241 | 0.3252 | -0.7697 | -1.4224 | -0.0825 |
| 1.4897 | -0.7549 | 0.3714 | 0.4882 | -1.9330 |
| 1.4090 | 1.3703 | -0.2256 | -0.1774 | -0.4390 |
| 1.4172 | -1.7115 | 1.1174 | -0.1961 | -1.7947 |




Пример 20

Построить s-карту с контрольными границами, равными $\pm 2,5\sigma_s$.

```
DATA = normrnd(0,1,20,10);  
k = 2.5;  
conf = 1-2*(1-normcdf(k))
```

```
conf =  
0.9876
```

```
schart(DATA, conf)
```




Пример 21

Построить контрольную s-карту для контрольных границ, равных $\pm 2\sigma_s$, и границами допусков $LSL = 0,2$; $USL = 1,5$.

```
DATA = normrnd(0,1,20,10);  
k = 2;  
conf = 1-2*(1-normcdf(k));  
specs = [0.2 1.5];
```

```
chart(DATA, conf, specs)
```



Пример 22

Построить контрольную s-карту для контрольных границ, равных $\pm 1,5\sigma_s$, и границами допусков $LSL = 0,2$; $USL = 1,5$. В качестве выходных параметров выступают вектор номеров выборок вышедших за контрольные границы – **outlier**, и вектор указателей на объекты графика – **h**.

```
DATA = normrnd(0,1,20,10);  
k = 1.5;  
conf = 1-2*(1-normcdf(k)); [outlier,h] = schart(DATA, conf, specs)
```

```
specs = [0.2 1.5];
```

```
outlier =
```

```
3
```

```
9
```

```
19
```

```
h =
```

```
171.0035
```

```
172.0021
```

```
173.0021
```


```
174.0021
```

```
175.0021
```

```
176.0021
```

```
185.0020
```

```
186.0020
```



Функция EWMA PLOT

Синтаксис

```
ewmaplot (DATA)
```

```
ewmaplot (DATA, lambda)
```

```
ewmaplot (DATA, lambda, alpha)
```

```
ewmaplot (DATA, lambda, flpha, specs)
```

```
h = ewmaplot(...)
```

Описание

`ewmaplot (DATA)` – функция предназначена для построения контрольной карты экспоненциально взвешенного скользящего среднего для выборки **DATA**. Размерность матрицы **DATA** равна $n \times m$, где n – количество выборок (строк **DATA**), m – объем выборки (число столбцов **DATA**). Последовательность выборок (строк матрицы **DATA**) должна соответствовать порядку сбора исходных данных. На графике контрольной карты отображаются выборочные скользящие средние $\bar{X}_i, i = 1 \text{K } n$, центральная линия, соответствующая общему среднему $\bar{\bar{X}}$, верхняя *UCL* и нижняя *LCL* контрольные границы.

Верхняя и нижняя контрольные границы определяются как

$$UCL = \bar{\bar{X}} + 3\sigma_{\bar{X}}, \quad LCL = \bar{\bar{X}} - 3\sigma_{\bar{X}},$$

где $\sigma_{\bar{X}}$ – среднее квадратическое отклонение $\bar{\bar{X}}$.

`ewmaplot (DATA, lambda)` – функция предназначена для построения контрольной карты экспоненциально взвешенного скользящего среднего для выборки **DATA** и переменной **lambda**, отвечающей за степень влияния предыдущих значений на текущее скользящее среднее. Большее значение **lambda** соответствует большему весу предыдущих наблюдений. Величина **lambda** должна находиться в интервале $[0 \ 1]$. По умолчанию **lambda** = 0.4.

`ewmplot(DATA, lambda, alpha)` – функция позволяет построить контрольную карту экспоненциально взвешенного скользящего среднего для выборки `DATA` с заданным весом предыдущих наблюдений `lambda` и уровнем значимости `alpha` для верхней и нижней контрольных границ. По умолчанию `alpha = 0.0027`, это соответствует $\pm 3\sigma_{\bar{x}}$:

Для расчета уровня значимости `alpha`, соответствующего $\pm k$ средних квадратических отклонений скользящего среднего, используется выражение $2 * (1 - \text{normcdf}(k))$. Например, для `k = 2` значение `alpha = 0.0455`

`ewmplot(DATA, lambda, flpha, specs)` функция служит для построения контрольной карты экспоненциально взвешенного скользящего среднего для выборки `DATA` с заданным весом предыдущих наблюдений `lambda`, уровнем значимости `alpha` и границ допусков параметра `specs`. Границы допусков определяются как вектор с двумя элементами: `specs(1)` – нижняя граница допуска, `specs(2)` – верхняя граница допуска.

`h = ewmplot(...)` – в этом варианте синтаксиса допустимы любые перечисленные выше входные параметры, выходным параметром `h` является вектор указателей на объекты графика контрольной карты.

Пример 23


Используя функцию `ewmplot`, построить для технологического процесса с постоянным нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией контрольную EWMA-карту.

```
DATA = normrnd(0, 1, 20, 5)
```

```
ewmplot(DATA)
```

```
DATA =
```


| | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 0.5377 | 0.6715 | -0.1022 | -1.0891 | 1.4193 |
| 1.8339 | -1.2075 | -0.2414 | 0.0326 | 0.2916 |
| -2.2588 | 0.7172 | 0.3192 | 0.5525 | 0.1978 |
| 0.8622 | 1.6302 | 0.3129 | 1.1006 | 1.5877 |
| 0.3188 | 0.4889 | -0.8649 | 1.5442 | -0.8045 |
| -1.3077 | 1.0347 | -0.0301 | 0.0859 | 0.6966 |
| -0.4336 | 0.7269 | -0.1649 | -1.4916 | 0.8351 |
| 0.3426 | -0.3034 | 0.6277 | -0.7423 | -0.2437 |
| 3.5784 | 0.2939 | 1.0933 | -1.0616 | 0.2157 |
| 2.7694 | -0.7873 | 1.1093 | 2.3505 | -1.1658 |
| -1.3499 | 0.8884 | -0.8637 | -0.6156 | -1.1480 |
| 3.0349 | -1.1471 | 0.0774 | 0.7481 | 0.1049 |
| 0.7254 | -1.0689 | -1.2141 | -0.1924 | 0.7223 |
| -0.0631 | -0.8095 | -1.1135 | 0.8886 | 2.5855 |
| 0.7147 | -2.9443 | -0.0068 | -0.7648 | -0.6669 |
| -0.2050 | 1.4384 | 1.5326 | -1.4023 | 0.1873 |
| -0.1241 | 0.3252 | -0.7697 | -1.4224 | -0.0825 |
| 1.4897 | -0.7549 | 0.3714 | 0.4882 | -1.9330 |
| 1.4090 | 1.3703 | -0.2256 | -0.1774 | -0.4390 |
| 1.4172 | -1.7115 | 1.1174 | -0.1961 | -1.7947 |



Пример 24

Построить EWMA-карту для технологического процесса с постоянным нулевым математическим ожиданием, единичной дисперсией и коэффициентом влияния $\lambda = [0.1 \ 0.3 \ 0.6 \ 1]$.


```
data=normrnd(0,1,20,5);      lambda=0.6;
lambda=0.1;                 subplot(2,2,3)
subplot(2,2,1)              ewmaplot(data,lambda)
ewmaplot(data,lambda)      lambda=1;
lambda=0.3;                 subplot(2,2,4)
subplot(2,2,2)              ewmaplot(data,lambda)
ewmaplot(data,lambda)
```



Пример 25

Построить EWMA-карту для технологического процесса с постоянным нулевым математическим ожиданием, единичной дисперсией, коэффициентом влияния $\lambda = 0.5$ и контрольными границами на уровне $\pm 2.5\sigma_{\bar{x}}$.

```
DATA = normrnd(0,1,20,5);
lambda = 0.5;
```



```

k = 2.5;
alpha = 2*(1-normcdf(k))
alpha =
    0.0124

ewmaplot(DATA,lambda,alpha)

```

Пример 26


Построить EWMA-карту для технологического процесса с линейно нарастающим математическим ожиданием, равным $10+0.02*t(:,ones(4,1))$ при $t = (1:28)'$, постоянной дисперсией, равной $0,5^2$. Выборка исходных данных **DATA** является матрицей с размерностью 28×4 , где количество выборок равно 28, число измерений в выборке – 4. EWMA-карта строится для постоянной сглаживания $\lambda = 0.4$, контрольных границ, соответствующих уровню значимости $\alpha = 0.01$. Границы допусков параметра равны $LSL = 9,75$; $USL = 10,75$.

```

t = (1:28)';
data =
normrnd(10+0.02*t(:,...
ones(4,1)),0.5);
lambda =0.4;
alpha =0.01;
specs=[9.75 10.75];

ewmaplot(data,...
lambda, alpha, specs)

```



Библиографический список

1. Система компьютерной математики MATLAB 7.4 + Statistics Toolbox (Statistical Process Control).
2. ГОСТ Р 50779.42–99 (ИСО 8258-91) – Статистические методы. КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ ШУХАРТА.
3. ГОСТ Р 50779.40-96 (ИСО 7870-93) – Контрольные карты. Общее руководство и введение.
4. ГОСТ Р ИСО серии 9000 – 2001. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. М.: Госстандарт России, 2001.

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--------------------------------|----|
| Предисловие | 3 |
| Функция NORMRND | 4 |
| Функция HISTFIT | 5 |
| Функция CAPAPLOT | 7 |
| Функция NORMSPECS | 8 |
| Функция CAPABLE | 10 |
| Функция XBARPLOT | 13 |
| Функция SCHART | 17 |
| Функция EWMAPLOT | 20 |
| Библиографический список | 23 |

ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ МАТЛАВ В МОДЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

Методические указания к лабораторным работам
для студентов специальности 280102
«Безопасность технологических процессов и производств»

Составитель Г.П. Шматов
Редактор В.А. Крылова

Подписано в печать 31.03.10

Формат 60x84/16

Физ.печ.л. 1,5

Тираж 50 экз.

Усл.печ.л. 1,4

Заказ№ 2

Бумага писчая

Уч.-изд.л. 1,3

С – 62

РИЦ ТГТУ

170026, г. Тверь, наб. А. Никитина, 22